PASJ2020 THPP42

# SuperKEKB 加速器真空システムの現状 – 2020b ランまでの運転 – STATUS OF THE SuperKEKB VACUUM SYSTEM UNTIL 2020B RUN

末次祐介<sup>#, A, B)</sup>, 柴田恭<sup>A, B)</sup>, 石橋拓弥<sup>A, B)</sup>, 白井満<sup>A)</sup>, 照井真司<sup>A)</sup>, 金澤健一<sup>A)</sup>, 久松広美<sup>A)</sup>, 姚慕蠡<sup>B)</sup> Yusuke Suetsugu<sup>#, A, B)</sup>, Kyo Shibata<sup>A, B)</sup>, Takuya Ishibashi<sup>A, B)</sup>, Mitsuru Shirai<sup>A)</sup>, Shinji Terui<sup>A)</sup>, Ken-ichi Kanazawa<sup>A)</sup>,

Hiromi Hisamatsu<sup>A)</sup>, Mu-Lee Yao<sup>B)</sup>

<sup>A)</sup> High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

<sup>B)</sup> The Graduate University for Advanced Science (SOKENDAI)

### Abstract

The Phase-3 2020a and b runs of the SuperKEKB started on  $25^{\text{th}}$ , February 2020, and ended successfully on  $1^{\text{st}}$ , July, the same year. Various beam tunings have been continued during these runs to improve the collision performance, and the world highest luminosity of  $2.4 \times 10^{34} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$  was recorded in June 2020 while taking physics data at Belle II detector. The vacuum system of the main ring (MR) and the positron damping ring (DR) worked well during the commissioning. The vacuum pressures decreased steadily following the previous runs. Several problems, such as an abnormal pressure rise near to a gate valve, pressure bursts in some limited locations in the ring and so on, were found in these runs, and the measures against them will be taken during this long summer shutdown.

## 1. はじめに

SuperKEKB は、KEK の電子・陽電子衝突型加速器 で、その主リング(MR)は 7 GeV 電子用の High Energy Ring (HER)と4 GeV 陽電子用の Low Energy Ring (LER)、 そして衝突実験を行う Belle II 測定器から構成される[1, 2]。陽電子入射路の途中には、陽電子ビームのエミッタ ンスを低減するためのダンピングリング(DR, 1.1 GeV)が 設置されている。KEK つくばキャンパスの SuperKEKB のレイアウトを Fig. 1 に示す。

SuperKEKB は Phase-1、Phase-2 に続き 2019 年 3 月 から本格的な衝突実験となる Phase-3 運転を開始した[2]。 2020 年 2 月 25 日から 7 月 1 日までは Phase-3 2020a ラ ン(2 月 25 日~3 月 31 日)および bラン (4 月 1 日~7 月 1 日)を行い、衝突実験を継続しつつ加速器性能向上の ため様々な調整を行った。2020 年 6 月には世界最高と なるルミノシティ 2.4×10<sup>34</sup> cm<sup>-2</sup>s<sup>-1</sup>を記録した[3]。ビーム 運転中、MR、DRの真空システムはほぼ順調に稼働した。 各種真空機器の状況を確認しつつ、発生した様々な問 題に対する対応等を行った。ここでは、主に 2020b ランま での MR および DR の真空システムの状況や課題等を 報告する。

# 2. MR および DR 真空システムの状況

MR および DR の真空システムにて、2020b ランまでに 達成した主な真空関連パラメータを Table 1 にまとめてい る。また、MRのLER、HER、および DR について、2020b ランまでの単位電流あたりの圧力上昇(dP/dJ [Pa A<sup>-1</sup>])の 積算ビーム電流(ビームドーズ) [Ah]に対する変化(真空 焼きの進捗具合)を Fig. 2(a)、(b)、および Fig. 3 にそれぞ れ示している(左、下軸)。なお、MR の場合、ベース圧力 を 3×10<sup>-8</sup> Pa と仮定し、また、計算には最大蓄積電流の 40%以上のビーム電流時の値を使用して誤差を低減し ている。各リングとも単位電流あたりの圧力上昇はビーム



Figure 1: Schematic layout of SuperKEKB at Tsukuba campus.

Table 1: Main Results in MR and DR During Phase-32020b Run Related to Vacuum

Parameters	MR LER	MR LER	DR
Max. current [mA]	~660	~770	~6
Beam dose [Ah]	2791.5	2579.6	10.3
Photon dose [photons m <sup>-1</sup> ]	~1.5×10 <sup>25</sup>	~2.4×10 <sup>25</sup>	~5.2×10 <sup>23</sup>
Final $dP/dI$ [Pa A <sup>-1</sup> ] at arc section	~1.3×10 <sup>-7</sup>	~2.1×10 <sup>-8</sup>	~2.0×10 <sup>-5</sup>

ドーズと共に順調に下がっていることがわかる。MR にて、 2020a ランの開始当初 dP/dI が高くなっているが、これは その前の 2019 冬季シャットダウン中にビームコリメータ設 置などビームパイプを大気に曝す作業を行ったためであ る。また、同図は、アーク部について、光刺激脱離係数

<sup>#</sup> yusuke.suetsugu@kek.jp

PASJ2020 THPP42







Figure 3: Beam current and dP/dI of DR from Phase-2 to 2020b run.



Figure 4: Summary of experimental data concerning the value of  $\eta$  [moleculesphoton<sup>-1</sup>] for (a) aluminum-alloy chambers and (b) copper chambers, obtained at various accelerators; the data sources are listed in Ref. [4].

( $\eta$  [molecules photon<sup>-1</sup>]の単位長さの平均積分光子数 (フォトンドーズ) [photons m<sup>-1</sup>]に対する変化も示している (上、右軸)。LER の方は、設計時に仮定した値( $\eta \sim 1 \times 10^{-6}$  molecules photon<sup>-1</sup>)程度まで下がっている。一方 HER の圧力は KEKB 運転時代のメモリー効果もあり十 分低い値に到達している [4-6]。

これまでの様々な電子・陽電子蓄積リング(ビームパイ プの材質がアルミあるいは銅)における光脱離係数ηの 光子ドーズに対する変化と、SuperKEKBのLER、HER および DRのそれらと比較したものを Fig. 4(a)、(b)に示 す。図中の凡例にあるデータについては、参考文献[4] を参照されたい。図からわかるように、SuperKEKBの各リ ングのηは、これまでの加速器に比べると同等かそれ以 下となっている。特に HER は、先にも述べたように、 KEKB 運転時代のメモリー効果もあり、他に比べて格段 に低い値となっている。引き続き観測を続けていく。

陽電子リングの電子雲不安定性 (Electron Cloud Effect, ECE)は今の所観測されていない。2020b ランでは、

バンチフィルパターン 783 バンチ(平均 6.12 RF bucket 間 隔)のでは最大約 600 mA、978 バンチ(平均 4.9 RF bucket 間隔)で最大約 770mAを蓄積した。これらの場合 の最大バンチ電流密度は、それぞれ、0.13 mA RFbunch<sup>-1</sup> bucket<sup>-1</sup>、0.16 mA RF-bunch<sup>-1</sup> bucket<sup>-1</sup> であり、 Phase-1 では ECE が出現し始める値である[7]。今後ビー ム電流を増やす予定であり、ECE についても引き続き観 察を続けていく。

## 3. 主な課題と対策

#### 3.1 Belle II 測定器のバックグラウンド(ノイズ)

運転中の蓄積ビーム電流値を制限したのは主に Belle II 測定器のバックグラウンドである。そのバックグラウンド の約 50%は LER の圧力に起因するもの(ビーム-ガス散 乱)であった。HER の圧力からの寄与は LER に比べると 少なかった(約15%)。その他、LER、HERのTouschek 効 果に起因するものが、それぞれ約 10%、約 5%であった [8]。LER、HER のビーム寿命の大部分はビームコリメー タ部の物理的開口と Touschek 効果で決まっている。コリ メータの増設や調整、そして真空焼きが進むにつれて バックグラウンドは改善されており、2020b ランでは 2019c ランに比べて約 1/2 となった。しかし一方、ビームエミッタ ンスを小さくすることで Touschek 効果が顕著になり、また 衝突点のβ関数を絞るにつれてバックグラウンドが高く なっている。今後さらにビームを絞り、またビーム電流を 増やしてルミノシティを上げていくため、状況はさらに厳 しくなるであろう。バックグラウンドに影響が大きい区間が あれば、ベーキングやポンプ増強等により、その区間の 圧力を下げる等対策が必要になるかもしれない。

2019c ラン開始前に行ったコリメータ付近の現場ベー キング(100~120℃で数日間)は、バックグラウンド低減に 一定の効果があったように見える。今後、設置、あるいは 大気に曝す作業を行ったコリメータ部では、現地ベーキ ングを行う予定である。また、ベーキングとはいかなくても、 粗排気ポンプを取り付けた状態で NEG 活性化を長めに 行い(数日間)、NEG 活性化に伴うビームパイプの温度 上昇を利用した長時間の低温ベーキング(60~80℃)も 付近の圧力低下にある程度効果が見られている。

#### 3.2 ビームアボート(ビームロス)を伴う圧力バースト

Phase-1 以来観測されている、ビームとビームパイプ内 ダストとの衝突が原因と推定されるビームアボート(ビーム ロス)を伴う圧力の跳ね(バースト)についても引き続き観 測を行った[7, 9]。LER における Phase-1 からのバースト の発生頻度(50 mA 以上での運転 50 時間あたりの発生 頻度)と発生時のビーム電流、発生時の最大運転電流を、 50 mA 以上の運転時間に対して Fig. 5 に示している。な お Phase-3 の 2019a からは、ビームコリメータ傍の圧力が 20%程度急上昇したらビームをアボートする機能が追加 されたので、その場合も含まれている。一方、アボートと ほぼ同時に RF 空洞に隣接する場所で観測された圧力 の跳ねは、アボート時の RF パワーオフに起因していて ビームとは無関係なので除いている。また、圧力バースト が発生した場所の変遷を Fig. 6 に示している。ここで、 D01~D12 は、リングに沿って分けられた 12 区間の記号 である。"Fuji"等は実験棟の名前で、衝突点は"Tsukuba"



Figure 5: Number of pressure bursts occurring per 50 h of operation time, the beam currents at which pressure bursts occurred, and the maximum operation current at that time from Phase-1 (2016) to Phase-3 2020b run in LER.



Figure 6: Locations of the pressure bursts along the ring versus operation time from Phase-1 (2016) to Phase-3 2020b run in LER.

#### にある。

Figure 5 からわかるように、2020a, b ランにおいても 2019a, b, c ランと同様な頻度で発生しているが、2019ab や 2019c に比べて低い電流で発生しているように見える。 ただし、これらのバーストの多くは、Fig. 6 のように、発生 場所が限られている。2020ab ランでは、衝突点からみて ビーム上流側にあたる D02、D06、D07 で頻繁に発生し ているが、この場所はビームコリメータ部に相当する。こ れは、ビームコリメータ部ではバックグラウンドを低減する ために開口が狭くっており(特に垂直方向はビームから 1~2 mm)、不安定になったビームがヘッドに衝突しやす い、ということも原因の一つと考えられる。一方、HER の 方でも観測を続けているが、HER の方は、アボートとほ ぼ同時に衝突点直下流部(衝突点から約20m)で頻繁に バーストが観測された。しかし、この場所の圧力は、衝突 点部でのビーム軌道に敏感に反応することから、アボー トの原因ではない、つまり、不安定になったビームからの 放射光が原因、と考えられる。この圧力跳ねを除くとこれ までと同様の頻度である。引き続き注意して観測を続け る。

LERやHERで観測されている、突然のビームロス、あるいはビームアボートの原因は、ビームアボート直前の

## PASJ2020 THPP42

ビーム軌道解析やシミュレーションを用いて引き続き調 査されるが、上述したように、ダストとの衝突でビームがエ ネルギーを失いビームが急激にブローアップした、ある いは軌道が逸れたのが原因ではないか、との説がある。 アボート直前に僅かだが水平方向に軌道がずれている 場合があること、リング内で圧力バーストが同時に観測さ れる場合があること、等がその理由である。ただし、必ず しも圧力バーストが同時に観測される訳ではない。ダスト との衝突で今回のような急激なビーム不安定性が起きる かどうかを含め、この事象の発生メカニズムの解明が必 要であろう。

ダストとビームとの衝突が引き金なったとすると、この事 象を完全に除去することは難しい。ただ、Fig. 5 でもわか るように、発生頻度にエージング効果(運転につれて同 程度のビーム電流では発生頻度が減る)があるとすると、 物理実験開始前に、検出器の高電圧は OFF し、かつ必 要なら QCS(ビーム最終収束用超伝導電磁石)のクウェン チが発生しにくいように衝突点のβ関数を緩めた状態で 高い電流まで蓄積し、安定に運転できることを確認した 後(すなわちエージング運転後)、やや少ない電流で物 理実験を行うことで、衝突実験中この事象の発生確率を 減らせ、測定器へのダメージも低減できると考えられる。 また、Phase-2 前にも行った、運転前にビームパイプを ノッカーで叩くことも有効と考えられる[7]。2020 年夏季 シャットダウン中にも、リングのほぼすべての偏向電磁石 用ビームパイプに対してノッカーで叩く作業を行う。

#### 3.3 コリメータヘッドの損傷

2019c ラン前に新規設置したビームコリメータは Belle II 測定器のバックグラウンド低減に有効に働いている [10]。突然のビームロスに伴う、垂直型コリメータヘッドの ビーム衝突による損傷は 2019c でも発生した[10,11]。前 節でも述べたように、このビームロスの原因は未だ明確 ではない。ヘッドに損傷を受けた場合、傷によってバック グラウンドの増加や入射効率の低下が起こるため、当該 コリメータ部に水平方向の軌道バンプを立てて損傷部を 避ける、あるいは、コリメータ自身を水平方向に少しずら す等の応急処置をとり運転を継続しているが、それがで きないものもある。これら傷を受けたコリメータヘッドは長 期シャットダウン中に予備と交換している。しかし、コリ メータの放射化が激しくなっているため交換作業も容易 ではなく、また、作業後の真空立ち上げに時間がかかる。

この急激なビームロスへの対策として、より速くビーム をアボートできるシステムへの改良が進められた。例えば、 ビームを安全にアボートするためのアボートギャップ数を 2 か所に増やす(タイミングを取る時間が減る)、アボート ギャップを待つ時間を減らす、等である。2019c前の対策 により、アボートまでの最小遅延時間は 4~9 μs 早くなっ た [12]。

一方、コリメータヘッド損傷を防ぐ手段として、これまで のタングステンやタンタルに代わり、原子番号が小さい、 つまり、ビーム衝突時の単位長さあたりの発熱量が小さく、 また融点も高いカーボン製のヘッドも開発しており、2020 年夏に試作機を設置する予定である[10]。

## 3.4 直線部の圧力異常上昇

2020bランにおいて、バンチ数783バンチにて550mA



Figure 7: Trends of (a) pressures of three vacuum gauges, D08\_H21, H22 and H23, at Fuji straight section, (b) temperatures of a gate valve and two bellows chambers near the vacuum gauge of D08\_H22, and HER beam currents.

程度で運転中、Fuji 直線部にある D08 H22 と呼ばれる 真空計の圧力が、ビーム電流が一定にも関わらず徐々 に上昇するという事象が発生した。Figure 7(a)に圧力の 時間変化の一例を示す(縦軸は対数目盛)。約12時間の 連続運転中圧力は上昇し続け、終盤で圧力は急激に上 昇している。この圧力上昇のため、HER の蓄積電流を一 時制限した。この区間のビームパイプの断面は、幅 60 mm、高さ 40 mm のレーストラック型である。付近のベ ローズチェンバー、NEG ポートやゲートバルブの温度を 測定したところ、Fig. 7(b)に示すように、20℃台と低いも のの、ゲートバルブの温度が同様な振る舞いをしていた。 温度がビーム電流には比例しないことから放射光による 発熱とは考えにくく、ビームが誘起する高次高周波 (Higher Order Mode、HOM)による発熱が疑われた。実 際、バンチ電流が小さい 978 バンチの時には、約 600 mA でもこの温度上昇は見られなかった。原因の一つと して、HOM で NEG 素子が発熱することによるガス放出 を疑ったが、NEG活性化後でも大きな変化が見えず、結 局ゲートバルブが原因ではないかと推定された。ゲート バルブの RF シールド(櫛歯型)から HOM がゲートバル ブ筐体に侵入し、共鳴等で発熱している可能性がある。 マルチパクタリングの発生を想定し、ゲートバルブの周囲 に永久磁石を配置してみたが、明確な変化はなかった。 対策として、2020年夏の長期シャットダウン中に当該 ゲートバルブを撤去して、2020c 秋季運転で様子を見る

ことにしている。

#### 3.5 その他の問題

(1) MR ウィグラー部でビームパイプの温度上昇(~ 40℃@~600 mA)が観測されているが、2020b ラン中、 ウィグラー部のフランジーか所から大気リークが発生した。 シンクロトロン放射光(Synchrotron Radiation、SR)の垂 直方向分布の裾部分がアンテチェンバー部のフランジ にあたって、熱膨張/収縮を繰り返したためと推定される。 応急処置としてフランジの増し締めを行った。運転中の ビーム上流側の軌道をできるだけ水平になるように補正 する、長期シャットダウン中に SR マスク付きベローズの 順次設置する[7]、等で対応している。

(2) これまで、HER のビームコリメータは KEKB で使 用していたものを再利用していた。しかし、最近では、 バックグラウンド抑制のために、より精密な制御が必要に なってきている。また、KEKB 時代に受けたと思われる ヘッドの損傷がバックグラウンドに影響する可能性も指摘 された。さらに、駆動系の老朽化も進んでいる。そこで、 SuperKEKB 用コリメータの駆動装置、制御系を応用した 新しい駆動装置の開発を進めている。また、予備のコリ メータヘッドの製作も開始している。

(3) DR ではイオンポンプ電源の故障が頻発している。 主ポンプが NEG であるため、運転には直接支障はない が、場所によってはインターロックが働きゲートバルブが 閉まってしまう。予備と逐次交換しているが、最近故障の 頻度が上がっている。初期故障とも考えられる。長期的 対策を検討中である。

## 4. まとめ

Phase-3 2020b ランは 7 月 1 日に終了した。本格物理 実験が開始された 2019c 以降、Belle II の積分ルミノシ ティは約 67 fb<sup>-1</sup> に達した。ルミノシティは衝突点の垂直 方向  $\beta$  関数を 1.0 mm まで絞った後、世界最高となる 2.4×10<sup>34</sup> cm<sup>-2</sup>s<sup>-1</sup> を記録した。この  $\beta$  関数の値もまた、実 用加速器としては世界最小値である。今後さらに  $\beta$  関数 を絞り、ビーム電流を上げて目標に近づけていく予定で ある。真空システムは、DR、MR とも概ね順調に稼働して いるが、ビーム電流が増大するにつれ、大電流、高バン チ電流に起因する様々な課題も発現している。それぞれ 対策を講じ、安定な運転に供していく予定である。

# 謝辞

真空システムの運転に関して多くの助言、協力を頂いた KEKB 加速器グループの皆様、SuperKEKB コミッショニンググループの皆様に深く感謝致します。

## 参考文献

- A. Morita, "STATUS OF EARLY SUPERKEKB PHASE-3 COMMISSIONING," in Proceedings of IPAC2019, Melbourne, May 2019, pp.2255-2257.
- [2] Y. Ohnishi, "SuperKEKB フェーズ 3 コミッショニング," in Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Kyoto, July August 2019, pp.1215-1219.
- [3] https://www.kek.jp/ja/newsroom/2020/06/26/1400/ (Press release, June 2020).

- [4] Y. Suetsugu *et al.*, "Beam scrubbing of beam pipes during the first commissioning of SuperKEKB," *Appl. Surf. Sci. 432*, p.347, 2018.
- [5] K. Shibata *et al.*, "Commissioning of vacuum system for SuperKEKB positron damping ring," *J. Vac. Sci. Technol.*, A 37, p.41601, 2019.
- [6] Y. Suetsugu *et al.*, "SuperKEKB main ring vacuum system status until the end of Phase-2 commissioning," *J. Vac. Sci. Technol.*, A 37, p.021602, 2019.
- [7] Y. Suetsugu, et al., "SuperKEKB 加速器真空システムの現 状 - Phase-3 2019 春の運転 -," in Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Kyoto, July - August 2019, pp.622-626.
- [8] H. Nakayama, Presented in the 24<sup>th</sup> KEKB Accelerator Review Committee, Tsukuba, July 2020; http://www-kekb.kek.jp/MAC/2020/
- [9] Y. Suetsugu, et al., "First commissioning of the SuperKEKB vacuum system," *Phys. Rev. Acc. Beams*, 19, p. 121001, 2016.
- [10] T. Ishibashi, et al., "Movable collimator system for SuperKEKB," Phys. Rev. Acc. Beams, 23, p. 053501, 2020.
- [11] S. Terui, et al., "SuperKEKB メインリングのコリメータの現 状," in Proceedings of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Kyoto, July - August 2019, pp.903-906.
- [12] H. Nakayama, Presented in the SuperKEKB workshop "SuperKEKB: Challenges for the High Luminosity Frontier," Tsukuba, January 2020;

https://conference-indico.kek.jp/event/103/