THE Status of The 40MeV Proton Linac

E.TAKASAKI, Z.IGARASHI, K.IKEGAMI, T.KATO, C.KUBOTA, A.TAKAGI, T.TAKENAKA, K.NANMO, S.FUKUMOTO and Y.MORI National Laboratory for High Energy Physics

ABSTRACT

Recently, the 40MeV proton linac has supplied the H beam of 8 - 9 mA(beam width of 15 - 25 μ sec) to the booster synchrotron. Two tanks are excited with the rf-power of about 1~1.2 MW. The present status of the rf-systems and characteristics of beam are given.

40MeV 陽子リニアック の 現状

PS-陽子リニアックは、1985年夏のシャットダウン中に出力エネルギーを40MeVに 上げるために、アルバレ型タンクが増設された。11月1日から、定常運転が行われた。その際、 以前報告したように、RF系は変更された(文献ー1)。ここでは その後二年間のリニアック の運転状況 並びに ビームの特性について 報告する。

I] RF系の現状

1980年から1988年までのリニアックの故障回数 及び 故障時間の変遷を図1に示す。 これは、加速器運転中の故障である。1985年からTH516の出力パワーが倍になったが、 図1に見られるように、1987年には 故障回数は半減した(1988年度13回/37月)が

時間の方は減っていない。これは、パワー増により 今までと違った部品(高圧トランス)が 壊れたことを意味している。

I-1)中電力RF源

1-1)7651 増幅器

1988年1月 RCA7651二段増幅器(Ⅱ号機)を全固体化増幅器に置き換えた。 (文献-2) この増幅器は、入力10mWで出力10kWを出すことができる。そのため、図 2に示されるように、RF系は、一月から 変更された。 ビームロードイングによるRFパワ ーの補償は、固体化増幅器でパルス変調することにより、行われている。 一方 I号機は、 RCA7651増幅器が使用されている。

7651関係のシャットダウンは、7651の寿命、Epメータの故障(4616放電後よく 壊れる)、風量スイッチの誤動作(1986年改善)等もあるが、多くは、Ep電源の回路部品 の寿命(半田付け劣化、ブロア故障、真空管寿命)と 単純な使用部品のミスによるものである。 近い将来 I号機のRCA7651増幅器も全固体化増幅器に置き換える予定である。 1-2)4616増幅器

40MeVに延長されて以来、4616の出力は、以前に比べ倍になった。そのため、アノー ドの冷却水を、増やした(18以/min から 25以/min へ)。Ep電源 及び 制御回路は、 毎年 清掃、目視点検、リレー交換、ネジ等のゆるみ点検、真空管交換を行っている。しかし パワー増により 各部品の寿命が目だつように思える。例えば 高圧トランスの破壊、高圧ケー ブルの放電、放電スイッチの破壊等である。これらの故障は、二次災害を引き起こす。インタロ ックの破壊、メータリレー、メータの破壊、及び 制御関係のリレー等である。

今後 10年間運転することを考えると、このEp電源をいかに維持するか、または 200 kWの全固体化増幅器を開発するか が問題となる。現在 思案中である。 I-2)大電力増幅器(TH516)

リニアックの延長後、当然 TH516の出力も、2倍となった。1985年末 サイラトロ ンITT1257が、外乱により カットオフにならず、連続放電を起こした。これは 平均ア ノード電流が最大定格に近づいた事により外乱に弱くなったためであると 我々は判断した。1 986年夏に、サイラトロンを KU275(現在 F-175)に交換した。出力パワー増の ためか、球TH516の汚れも多くなり、一月に一回ぐらい 球を清掃しなければならない。

今までのTH516の球の交換状況を調べた結果、カソード部の破壊が多く、コンタクタ(カ ソード 及び グリッド)は 年二回 定期的に交換している。

2.5MWサーキューレータ 及び 模擬負荷は 放電により 年に一回程破壊されているが、 模擬負荷の冷却水経路の変更 並びに サーキューレータ絶縁油の点検を行い、サーキュレータ の部品管理と組立に注意している。今まで使用していたフェライトが製造中止となった為、フェ ライトを新しく選び、サーキュレータを試作中である。

通常 大電力電源は、夏の停止期間に、清掃、電磁接触器ポイント交換、ネジ等のゆるみ点検、 デキュイング抵抗の点検を行っている。 タンク高周波窓は、定期的に 年一回 交換している。

Ⅱ] リニアックのビーム特性

通常 ビーム強度 8-9mA (ビーム幅 15-25 μ s)のビームを、ブースタ加速器へ 供給している。20MeVタンクのビーム捕獲効率は、ほぼ60%であり、40MeVタンクの ビーム透過率は、98%以上である。運動量の広がりは 0.8% (アナライザーによる)ぐら いである。規格化エミッタンスは、 $\varepsilon_h \approx 3\pi$ mm・mrad $\varepsilon_v \approx 3 \sim 4\pi$ mm・mrad である。 II-1)横方向について

20MeVタンクのアクセプタンスは、LEBTの電磁石励磁電流を変え 色々な入射条件で 20MeVビームのエミッタンスを測定し、求められた。規格化アクセプタンスは、約7 πmm・ mradである。しかし KEKで開発された負水素イオン源(25mmA)が、2 πmm・mrad(9 5%)以下のビームを供給することができる為、このアクセプタンスでも それほど ビームの 調整に難しさを感じさせない。このアクセプタンスが 設計値(~10 πmm・mrad)より小さい 理由は、はっきりわからないが、D/Tのバラツキが考えられる。1982年 最初の8ヶのD/ Tを交換したように、将来 D/Tの交換時 据え付け等を検査し改善する必要がある。 Ⅱ-2)縦方向について

20MeVタンクのfield分布 と PARMIRAの計算結果から、タンクを約1MWで励振 すれば、20MeVタンクの出口でのビームエネルギーは、20.6MeVであることが求めら れた。この値は、40MeVタンクの入射エネルギーの設計値である。半年間、両タンクを 約 1MWで励振し、ブースタ入射効率、加速効率の変化を調べたが、全く問題を生じなかった。こ の時リニアックの加速エネルギーは、40。5MeV付近であった。現在 タンクは 約1MW で励振され、ビーム補償が行われている。

タンク励振RFとビームとの位相関係を、バンチモニターを使い、予備実験として測定した。 その結果を図3に示す。これは 粒子の速度を意味している。現在 non-destructiveバンチモニ ターとビーム幅内の位置モニターを試作中である。

Ⅱ-3)その他

40MeVタンクのD/Tは、永久磁石で作られているため、放射線の影響が心配である。そのため 40MeVタンクでのビームロスをモニタすべく、タンクの回りにロスモニターを配置 した。図4に ビームロスの現状を示す。これを見ながら運転するよう心がけている。

文献

- 1. E.TAKASAKI et al., Proc.11th meeting on linear accelerator, 1(1986)
 - T.TAKENAKA et al.,大出力高周波源研究会、KEK 87-13, P.11.
- 2. Z.IGARASHI et al., in this meeting.





図2 RF-SYSTEM ブロック図



図3 RFとビームの位相関係



図4 ロスモニターの配置とロス分布