(P30-37)

FABRICATION OF AN X-BAND ACCELERATIG STRUCTURE

T. Watanabe, M. Yamamoto, N. Kaneko, H. Tuchiya, S. Honzawa, Y. Higashi*, T. Higo*
Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co.,Ltd.(IHI)
1-15, Toyosu 3-chome, Koto-ku, Tokyo 135
*National Laboratory for High Energy Physics

1-1 Oho, Tsukuba-shi, Ibaraki-Ken 305

ABSTRACT

We have been doing R&D for manufacturing JLC X-band accelerating structure. For manufacturing this, it is needed high-accuracy machining process and joining technique. We assembled accelerating-cells with conventional technique, and joined these by diffusion bonding. The change of alignment due to bonding was less than $20[\mu m]$, and the change of cell length was around $1[\mu m]$. These results show that this method will be able to applicable for JLC.

X-バンド加速管の製作

1. はじめに

リニアコライダーでは、加速管内で生じる横方向 ウェーク場によるエミッタンスの増加、これによる ルミノシティの低下が解決すべき問題となってい る。JLC(Japan Linear Collider)[1]のように、マルチバ ンチを加速する場合、前方のバンチが誘起した横方 向ウェーク場により、後方のバンチが横方向にキッ クされエミッタンスが増加する。ここで問題となっ ている横方向ウェーク場は、主に加速管の双極モー ドから構成されるので、それをコントロールするこ とによりその影響を緩和した加速構造の開発が行 われている。

その1つに、双極モードを適当に分布させること により、各々をキャンセルさせる周波数分散構造が ある。そのためには、加速セルの周波数を10⁴程度 でコントロールすることが必要である[2]。この周波 数精度は、加速セルを1[µm]程度の精度で製作する ことを要求する。

さらに、誘起される横方向ウェーク場は加速管中 心に対するビーム軌道の誤差に比例するため、加速 セルのアライメントは重要である。ビーム位置モニ ターの分解能が10[µm]程度と考えられているので、 それと同程度に加速セルをアライメントしなくて はならない。

このように精密な加速管を実現するためには、精 密加工に加え、組立・接合の技術も重要である。精 密加工の技術はある程度確立したが、組立・アライ メントは R&D の途中である。以前、30cm の短い加 速管(34 加速セル)[3]では、拡散接合を用いて 6×10⁵ の周波数精度と 5[µm]以下のアライメント精度を達 成することが出来た。そこで、実機に近い 1.3m の 加速管(150 加速セル)を製作して、これらの技術を 確立することにした。

我々は、注意深い組立と、拡散接合を用いて、1.3m 加速管を製作した。その結果、加速セルのアライメ ント精度20[μm]以下が達成でき、リニアコライダー の実機のX-バンド加速管の実現性を確認した。

本稿では、この加速管を製作したときの組立・接

合の機械精度について述べる。

2. 加速管の組立・接合

JLCで予定されている X-バンド加速管では、ウェ ーク場の発生を抑えるために、µm オーダーで各々 の加速セルの軸を一致させる必要がある。セル単体 の同軸度の加工精度を1[µm]以下にする事は容易で あるが、それをµm オーダーの同軸度で組立・接合 する技術を確立するために、種々のテスト・測定を 行いながら、実機に近い形状の加速管を製作した。

(1) 加速セルのスタック

µm オーダーの同軸度で各々の加速セルを組み立 てるには、セルの外径を基準とし、精度の良い V-ブロック上で組み立てれば、その精度でアライメン トが可能と思われる。このように、精度の良い基準 にセルをアライメントする方法は、加速管の製作で は一般的な方法で、リニアコライダー用加速管製作 の R&D では、基準を斜めや縦方向にしてテストが 行われている。我々は、軸方向の力が加わらない不 安定さはあるが、測定の容易さと V ブロックへの押 しつけ力を考え、横方向での加速セルのスタックを 行った(図-1)。

横方向でのスタックでは、軸方向に力が加わらな いので、積んだセルが傾斜するブックシェルフが生 じる可能性がある。これを防ぐために、セルの傾斜 角を測定しながら、スタックを行った。この測定に より、ブックシェルフの少い組立を行うことができ 良好な結果を得た。加えて、不良セルの発見やセル 間に空気を挟さんだと考えられる不安定な状態を 判別することができた。

ここでは、特別の注意を払ってスタックしたが、 通常と同じように、Vブロック上に加速セルを並べ る方法をとった。この方法での組立後の加速セルの 軸ずれは、図-2の通りで、ほぼVブロックの進直度 に沿っていることがわかる。この結果より、Vブロ ックの精度で加速セルのスタックが可能と判断で きる。 スタックは横方向で行ったが、接合は加速管を縦 方向に吊った状態で行う。したがって、Vブロック 上での組立精度を維持したまま、接合の状態にする 必要がある。そこで、このテストを行った。テスト では、Vブロック上の接合前の加速セル(セラミック スバネによる加圧状態)を V ブロックとともに垂直 にし、そして加速管を吊り(接合の状態)、さらに V ブロックに乗せた元の状態にもどした時のアライ メント測定を行った。その結果を図-3に示す。この 図より、加速管を接合の状態にしても、アライメン トの変化はほとんど生じないことがわかる。



図-1 加速セルの組立。恒温のクリーンルーム内で、 精密定盤の上に V ブロックを乗せ、その上でスタッ クを行った。



図-2 スタック後(セラミックバネで加圧状態)の加速 セルのアライメント誤差(○印)とVブロックの進直 度(×印)。



図-3 加速セルを接合の状態にした後、元の V ブロ ックの上に戻した時のアライメント誤差。×印は水 平方向、○印は垂直方向。

(2) 拡散接合

以前製作した 30cm の X-バンド加速管では、接合 面に金の薄膜(2µm)をスパッターして、共晶点での 融点の低下を利用した拡散ロー付により接合を行 い良好な結果を得た。しかし、この接合方法は、ス パッターの工程があるので実機の大量生産に不向 きである。くわえて、金を介さない銅/銅の直接の 拡散接合のテストを数回行い、リーク無く接合が出 来ることを確認した。これらのことから、今回は、 銅/銅の直接の拡散接合でセルの接合を行った。拡 散接合は真空炉で行い、拡散ロウ付けと同じ条件に した。

加速管はセラミックスバネにより加圧し、吊り下 げた状態で接合を行った。この状態では、上部の接 合面は約40[kgf]の力を受け、下部のそれは約 100[kgf]で、変形量が上下のセルで異なる可能性が ある。このようなことが生じると、セルの変形量の コントロールが複雑になり問題である。後で述べる が、セルの全長の収縮は上下の場所に依存しないこ とが分かった。しかし、セルの変形の場所依存性に ついては詳細なRF測定を行い判断をすべきで、今 後、測定を行う必要がある。

148 枚の加速セルと1 枚のディスクとカップラー セル2個を拡散接合したが、最初の接合では1つの 接合面にリーク(10⁴[Torrl/sec]台)が生じた。リーク が生じた原因は不明であったが、再度、拡散接合を 行ったところリークは無くなった。このことにより、 拡散接合は補修が可能ということがわかるが、補修 可能なリークの程度の評価はできていない。

(3) 拡散接合前後の加速管精度測定結果

拡散接合による、加速管の真直度、軸ずれおよび 全長の変化を調べるために、全てのセルのアライメ ント測定および5セル毎のセル長測定を行った。

拡散接合後のアライメント計測の結果を図4に 示す。この図から、拡散接合後もアライメント精度 は20[µm]以下であった。また、接合によるそれらの 変化は、図2との比較から20[µm]程度と判断できる。



図-4 加速セル接合後の加速管のアライメント。

また、5 セル毎のセル長の計測は、顕微鏡による 対象物の観測を行う万能測定顕微鏡を用いた。最初 の拡散接合では、加速管全長で約130[µm]収縮した。 リーク補修のための2回目の拡散接合では、加速管 全長で約85[µm]収縮した。さらに、導波管やビーム パイプの接合の銀ロウ付けでの収縮は、30[µm]であ った。また、いづれの場合でも、各セル間が均等に 収縮していた。このことより、縮みの原因として、 セル全体の塑性変形よる縮みではなく(この場合接 合時に荷重の多くかかる下側の方がより多く縮む と考えられるため)、拡散面のセル表面の凹凸によ り生じる隙間が各セルで平均して存在し、これらが 熱および圧力負荷時に均等に消失していく等の原 因が考えられる。

このような、接合の機構上、セルおよび加速管全 長には必ず縮みが生じるものと思われ、今後、縮み 量を減少させる又は縮み量をコントロールするた め、セルの平面度および表面粗さと接合方法間の相 関性を調査するなど、縮みの正確なメカニズムおよ びコントロール方法について R&D が必要である。

(4)加速セルのスタック・接合のまとめ

これまで述べた加速管製作の工程を通して以下のことが分かった。

- ・スタック時の精度はVブロックの精度に依存 することがわかった。
- ・拡散接合によるアライメントの変化は、20[µm]
 程度である。
- ・リークが生じた場合、再度の拡散接合で補修が 可能である。
- ・拡散接合による加速セルの収縮は、その面圧に は依存せず(面当たり40~100[kgf]の範囲で)、接 合面当たり1[μm]程度であることが分かった。



図-51.3m加速管の完成品。

3. まとめ

今回の加速管製作により、いくつかの課題を残し つつも、JLCの実機の製作の見通しがついた。特に、 アライメントに関して見通しが付けられたことは、 Xバンド加速管の実現性に大きく近づいたと考え ている。

今後、課題の検討を行いつつ、実際のJLC用Xバ ンド加速管の製作方法についてスタディを進める 予定である。

参考文献

- [1]JLC-1,KEK Report 92-16,Dec.1992.
- [2]M.Yamamoto et al.,"Detuned Structure(II)", Proc. 17th.Linear Accelerator Meeting in Japan, 1992.
- [3]A.Yamamoto et al., Fabrication of an X-band Structure by Diffusion Brazing with inserting Sputtered Gold Film,EPAC'94