J-PARC 50GeV-MR 電磁石の量産機のための磁場測定装置について

柳岡栄一、岩井正明、江川一美、小俣和夫、仁木和昭、武藤正文、森義治 高エネルギー加速器研究機構 〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1

概要

2001 年度から始まった大強度陽子加速器計画(J-PARC) 50GeV-MR の偏向電磁石、4 重極電磁石、6 重極 電磁石及び軌道補正電磁石の量産が進んでいる。全ての 電磁石は、磁場測定により性能を検証してからトンネル 内に配置される。

多数の電磁石の磁場測定では、電磁石の設置する時の 設置誤差、測定誤差をなくす必要があり、かつ電磁石の 設置や、温度を室温になじませる等に時間を要するので、 迅速性も求められる。これらの要求を充たす安定した操 作の容易な磁場測定装置を開発を進めている。

1 磁場測定装置

現在、磁場測定器として既存のもの、製作中また計画 中のものを、表1に示す。

表 1 磁場測定器一覧		
磁場測定器	測定目的	測定磁石
ホール素子+3軸移動架台	磁場分布、エディカレント	BM、QM、SM
NMR測定器	絶対磁場、エディカレント	BM
フリップフロップコイル	BL積	BM
ハーモニックコイル	多極成分、GL積	QM、SM
ピックアップコイル	BL積、エディカレント	BM

BM:偏向電磁石 QM:4 重極電磁石 SM:6 重極電磁石

量産機の測定としては主に、フリップフロップコイルと ハーモニックコイルを用いる。また、NMR 測定器は絶対 磁場確認に、その他の装置は詳細な電磁石磁場特性を検 証するため数台程度について主に標本抽出的に使われる。

1.1. フリップフロップコイル(FF コイル)

偏向電磁石(BM)の中心面上での磁場の軸方向の積分 (BL 積)測定に使用される。そのため、コイルは中心面 内に軸を持ちその軸を中心に回転出来る構造となってい る。BMの鉄芯長は5850mmと長いため、FF コイルの有 効長も 7000mm と長くなっている。コイルは GFRP の円 筒(ボビン)の外周面に作られた溝に巻かれており、タ ーン数は2ターン、横幅は 39mm、又コイルには ф0.18mm の銅線が使用されている。ボビン全長は 7250mm、直径 はф40mm でるが、7m もの GFRP の円筒が一体では得ら れない為、ボビンは 5 つの 1.2~1.5m の円筒を継げて作っ てあり、全長を 4 ケ所の軸受けで支える構造となってい る。

BM は鉄芯 5850mm と長い H 型であり、且つ軌道の曲 率に合わせて湾曲したセクター型構造の電磁石となって いる。よって FF コイルは電磁石の側面から出し入れ出 来ず、電磁石の軌道に沿って軸方向から出し入れする。 このため 7m 以上のボビンを出し入れするための補助架 台(コイル待避台)が必要で、システム全体の長さは 15m になる。その全景を図1に示す。

図1に於て、左側に電磁石が置かれ、右半分が待避台 である。電磁石の両側には FF コイルの回転を支持する ための支持台が置かれ、左側の支持台に回転用モーター が取り付けられている。待避台は挿入する時のガイドに もなっている。

FF コイルは回転を要するため直線構造となっている。 このため湾曲した BM の軌道上には正確には設置できない。本システムでは BM のサジッタ幅の中心を通る位置 を FF コイルの設定中心としている。電磁石はセクター 型のため横方向の設定位置のエラーは BL 積のエラーと なるが、この大きさは横方向のズレ 1mm 当たり 0.001% であり問題ない。

1.2. ハーモニックコイル

ハーモニックコイルは、4 重極電磁石(QM)、6 重極 電磁石(SM)の各主極成分と高次成分の軸方向積分値の 測定に用いられる。QM はボア直径 130mm と 140mm の 2 種類があり、鉄芯長は 0.86m から 1.86m、まで 7 種類あ る。そのためハーモニックコイルは、1.46m までの QM 用と 1.56m 以上の QM 用の長短 2 本のボビン使う。

短尺ボビンは、AFRP で作られた 2.55m x ¢120mm の円 筒形をしている。ボビンは内側に十字の板を組み込み、 その板に彫られた溝にハーモニックコイルが、巻かれて



いる。コイルの種類はロングコイル 1、バッキングコイ ル 1、及びショートコイル 3 となっている。ロングコイ ルは、円筒中心と半径 59.5mm の位置を幅 2.1m で、1 タ ーンである。これが測定の中心コイルとなる。バッキン グコイルは半径 15mm と半径 44.63mm を長さ 2.1m で 2 ターン巻かれている。このコイルはロングコイルの 4 極 成分を打ち消す時に使われる。ショートコイルは半径 5mm と半径 50mm の間に、軸方向に 3 ケ所(中央に 200mm 長コイル、両端に 650mm 長コイル) 巻かれている。

長尺ボビンは、長さが 3.5m にも達するので AFRP を使っても設置した時の中央部の撓みが大きくなるという問題がある。特に内部に GFRP の板を入れると、それが重りとなりさらに撓みが大きくなりほとんど実用にならない。そこで長尺ボビンは外側にコイルを巻くタンジェンシャルハーモクックコイルを検討している。

ハーモニックコイルは安定に回転することが必要で、 ボビンの回転による捩じれや振動を極力軽減する必要が ある。そこでボビンの芯直性、真円度等の工作精度と形 状の安定さが求められる。芯直性を、高めるために AFRP を使い、円筒の厚さを 5mm として可能なかぎり重量を抑 え、ボビン中央部の撓みを抑えた。短尺ボビンの場合計 算上 140µm となっている。真円度については、軸受によ り支えられる端部は特に重要であり、10µm の精度で加 工されている。

図 2 にハーモクックコイル磁場測定装置の全体図を示 す。滑らかな回転の為に、軸受けにはエアースピンドル を採用した(図 2 の (2)(両側))。エアースピンドルは、 電磁石からの漏れ磁場の影響を受けないようにセラミッ ク製となっている。ボビンの両端部にはそれぞれモータ とロータリーエンコーダが取り付けられている。エアー スピンドルの位置調整は、その下部にある三軸の調整機 構で行われる。



最下部の支持台(図中の(4)、(5))は 0.1µm の非焼成の セラミックを含有した高密度コンクリートで作られてい る。これはボビン回転中の架台振動による測定への影響 を避けるため、組立形状の構造を避け重量と剛性を高め るために採用した。

2 データ処理システム

図 3 中一番上が FF コイル、一番下がハーモニックコ イルを示す。ハーモニックコイルは短尺ボビンと、長尺 ボビンを入れ替えて使う。ボビン内の五つのコイルの出 力はボビンからでたところで 2 線式の 4×8 マトリクスの 切り替え器(スイッチングボード)に結線されている。

測定の中心となる積分器は、FF コイルからの信号とス イッチングボードを経由した回転コイルからの信号を切 り替えて計測する。ハーモニックコイルの時には、エン コーダからのパルス読み取りで回転角位置も計測する。 これらの測定機器は、GPIBを通してパソコンで制御する。 制御のソフトウエアの開発環境として Labview を使って いる。



図 3 mass measurement system セットアップ図

3 測定結果

3.1. 測定結果と雑音対策

FF コイルの測定系の大半ができ、動作試験を行なって いる。図 4 は BM を 801A(約 0.6T) で励磁した時の測定 結果の一例である。CW と CCW は回転用モータ側から みて定義している。

図 4 では CW,CCW および CW と CCW の和を示して いる。



CW と CCW のデータは、大きさが同じで、回転方向 により符号が逆になるはずなので、差が BL 積の大きさ を示し、和は 0 になるはずである。しかし図 4 では 0 に なっていない。CW が CCW にくらべて 7%程度大きく又 CW と CCW が非対称になっている。

この非対称は、なんらかの雑音が影響していると思わ れ種々調査の結果、実際電磁石用電源の VCB を入れると コイルからの信号に雑音がのることがわかった。電源と 電磁石をつなぐケーブルをはずしても雑音が出るため、 これは IGBT の電源が出す基本周波数 128kHz とその高調 波による放射ノイズが原因であろうと考えられる。

コイルからの出力をスペクトロアナライザで周波数解 析により、電源の VCB を入れると、100kHz 以上で広域 にわたる雑音がのる亊がわかった。



そこでローパスフィルター(LPF) をコイルの出力端に 入れた。フィルターの時定数は、波形を歪ませないよう に可能な限り高い周波数で、かつ CW と CCW の非対称 性が充分小さくなるように検討し 11.2µsec とした。(図 6) これにより、(CW-CCW)/(CW+CCW)は 0.005%以下 となった。

雑音が軽減されたところで、励磁電流を変えて NMR 測定器で磁場を参照しながら測定した。NMR測定器はBM 軸方向の中心に置かれている。図 7 は測定した BL 積 (CW+CCW)と磁場を、電磁石鉄芯中の磁場が飽和して いない 20GeV 相当の 1105 A で規格化したものと、その 差である。磁場が飽和してない 1500A 以下では、磁場の 強さのカーブとよく一致している。



飽和がおこっている領域では、BL 積が小さくなってい る。この様子はホール素子と NMR 測定器で測定した磁 場分布から求めた BL 積とよくあっていた。電磁石の飽

和が進むに連れ、電磁石端部からの漏れ磁場が次第に大きくなっていく影響と思われる。

3.2. 安定度と再現性

測定器の長時間安定性と設置毎の再現性を見るため、 12 時間の連続励磁による BL 積の測定と電磁石へのコイ ルの待避・挿入を繰り返しその都度測定する再現測定を 行った。



図 8 は NMR で規格化された BL 積の安定度の様子を 示す。NMR を含めた測定は 6 時間であったが、測定値の ばらつきは σ =1.56x10⁻⁵ であった。これが FF コイルの 測定系の分解能と考えられる。又再現測定でもほぼ同様 の結果が得られた。

4 今後の予定と課題

測定システムの完成には、まだ幾つかの設計、製作が 残っている。現在製作中の短尺ボビンのコイルを、架台 に取り付け、動作試験を行ない、正確性、安定性等を高 めて行く。それと平行して、長尺ボビンの設計、製作も 進めなければならなが、長いボビンは、その長さゆえに 製作の精度を達成するのがより困難になっている。

一方、測定にこぎつけた FF コイルも、多数の電磁石 を複数の人が測定する事となるので、測定結果に個人差 が出るのをふせぐ必要がある。そこで測定器の設置やプ ログラム操作を、誰でも簡単におこなえてミスが起こら ないようにしなければならない。設置方法とプログラム の、簡略化とマニュアル作成等をおこなう必要がある。 磁場測定システムの完成を急いでいる。

参考文献

- [1] KEK Report 2002-13 ACCELERATOR TECHNICAL DESIGN REPORT FOR J-PARC, March 2003.
- [2]M.MUTO, et al., Proceedings of the 13th Symposium on Accelerator Science and Technology, Osaka, Oct. 29-31 2001, p277.
- [3]CERN ACCELERATOR SCHOOL MAGNETIC MEASUREENT AND ALIGNMENT, CERN92-05, 15 September 1992.
- [4] K.NIKI, et. al., This Proceeding.